

# 한빛2호기 NSCW 취수구조물 A계열 회전여과망 후단 매입철판 망실에 관한 부적합사항 보고서 (보고일 : 2023년 12월 15일)

보고서 번호 : 한수원-한빛1발-2023-005 (개정.00)

① 보고기관	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보고기관: 한빛1발전소</li> <li>○ 보고책임자: 이승희</li> <li>○ 직책 및 연락처: 발전소장(061-357-2100)</li> </ul>
② 보고대상설비명	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2호기 NSCW A계열 취수구조물 Embedded Plate</li> <li>- 수량: 1개소</li> <li>- 위치: A계열 회전여과망 후단 67ft</li> </ul>
③ 보고대상설비 관련 보고 기관 업무내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1차기기냉각해수계통 및 스크린세척계통 유지보수 업무</li> </ul>
④ 부적합사항 발견 일시	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023년 12월 14일 09시 45분</li> </ul>
<불일치사항의 경우 최초 발생(발견) 일시 및 평가 소요기간>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023년 11월 17일</li> <li>○ 평가소요기간: 2023. 11. 17. ~ 12. 14.(27일)</li> </ul>
⑤ 부적합 내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 내진지지대 손상으로 인한 매입철판 망실</li> <li>○ 설계기준지진 발생 시 펌프 구조건전성 평가 결과 불만족</li> </ul>
⑥ 부적합사항 시정조치 현황	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시정조치 책임자 : 발전소장 이승희</li> <li>○ 시정조치 시기 : 한빛2호기 26차 계획예방정비('23. 12.)</li> </ul>
⑦ 부적합 관련 전파사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 품질16-1005, 6.12항에 따라 타사업소 전파 불요</li> </ul>
⑧ 타 원전 적용 여부	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 비적용</li> </ul>