

# 제 145회 원자력 안전메시지

# 계통 및 기기내 이물질 유입방지

표준정비-9022



# 이물질유입방지의 필요성

# 계통으로 들어간 이물질은 기기의 성능 저하 및 운전불능을 유발하며 핵연료 피복재 손상을 유발시킬 수 있음



- 1 연료 집합체 피복재의 손상
- 2 주요 기기의 손상
- ③ 열전달 능력 저하
- 4 방사선 준위 상승으로 피폭량 증가
- 5 침전된 방사성 입자의 출현 증가
- 6 방사성 폐기물 생성량 증가
- 기획되지 않은 발전소 고장 정비 및 계획예방정비 기간의 연장

# 이물질(Foreign Material) 이란?

# 설계상 계통 또는 기기의 구성품이 아닌 모든 물질을 말하며 계통 또는 기기운전에 영향을 줄 수 있는 물질

공구/기기의 파손

기계가공 부산물 (Metal Chip) 천조각, 테이프, 케이블타이

페인트 부스러기 (Paint Chip)

용접 부산물(Slag)

이물질유입방지구역
Foreign Malerial Exclusion Zone
관련자외 출입금지
막 면자외 출입금지
막 크게 (FMEIS)
무 제 제 구성 (FMEIS)
무 제 제 구성 (FMEIS)

연삭입자 (Grinding Particles)

사용 후 용접봉

윤활제(Oil)

먼지, 부스러기

이탈된 부품

# 이물질유입방지구역의 구분

#### 이물질유입방지구역 설정용 표시판

#### 이물질유입방지구역 1

Foreign Material Exclusion Zone 1 관련자외 출입금지

정비강독자 : (소속) (설명) 연락처 : (전화번호) FME 감시자 : (소속) (설명) 연락처 : (전화번호) 작업책임자 : (소속) (설명) 연락처 : (전화번호)

#### FME Zone 1

- ✓ 최고등급의 FME구역
- ✓ 이물질 유입여부 최종 육안 점검이 불가능한 경우
- ✓ 이물질 유입 시 즉시 회수가 불가능한 경우

#### FME Zone 2

- ✓ 중간등급의 FME구역
- ✓ 이물질 유입여부 최종 육안 점검이 가능한 경우
- ✓ 이물질 유입 시 즉시 회수가 가능한 경우

#### 이물질유입방지구역 설정용 표시판

이물질유입방지구역 2 Foreign Material Exclusion Zone 2 관련자외 출입금지

정비감독자 : (소속) (설명) 연락처 : (전화번호) FME 감시자 : (소속) (설명) 연락처 : (전화번호) 작업책임자 : (소속) (설명) 연락처 : (전화번호)

이물질유입방지구역 설정용 표시판

# 이물질유입방지구역 3 Foreign Material Exclusion Zone 3 관련자외 출입금지 정비강목자 : (소속) (선명) 연락처 : (선화번호) FME 강시자 : (소속) (선명) 연락처 : (선화번호)

(성명)

작업책임자 : (소속)

연락처 : (전화번호)

#### FME Zone 3

- ✓ 가장 낮은등급의 FME구역
- ✓ 이물질 유입여부에 대해 최종 육안 점검이 가능한 경우
- ✓ 일반적인 청소·작업으로 이물질 유입방지가 가능한 경우

# FME 구역설정 - FME ZONE 1

### 출입 인원 · 물질 통제 기준

- 이물질관리구역 설치
- 🔎 FME Zone 출입인원/물질 관리일지에 따라 통제 및 관리

## 이물질유입방지 적용구역

- 🔎 고도의 청정이 요구되는 구역
  - 이물질 유입시 즉시 회수가 불**가능한 경우** (유실 또는 확인 불가 지역)
- 발전소 안전에 영향이 높은 구역 예시) 사용후연료저장조, 원자로수조, 연료이송로(경수로), 증기발생기 내부, 냉각재펌프, 가압기 등

# FME 구역설정 – FME ZONE 2

### 출입 인원 · 물질 통제 기준

- 🔎 이물질 방지구역 설치
- ▶ 작업책임자의 판단에 따라 통제 및 관리

### 이물질유입방지 적용구역

○ 청정이 요구되는 구역 예시) 터빈/발전기, 주증기/주급수계통 기기, 디젤발전기, 안전주입계통, 잔열제거계통 기기 등

## FME 구역설정 - FME ZONE 3


#### 출입 인원 · 물질 통제 기준

- 계통 및 기기에 이물질유입방지용품 설치
- 🔎 작업책임자의 판단에 따라 통제 및 관리


## 이물질유입방지 적용구역

- FME Zone 1,2를 제외한 구역
- 의 발전소별 이물질유입 가능 정비 작업 에시) 이물질유입방지구역 1,2를 제외한 사항 또는 일반적인 작업 (2" 이하 배관 관련 작업, 3" 이하 개구부 작업 등)

# <u>이물질유입방지 업무 흐름도</u>



# 이물질유입방지 업무 흐름도



# 이물질유입방지 업무 흐름도



# 해외 이물질유입 고장사례

- 캐나다 Pickering 원전(`04.3)
- 고정자 냉각수계통 정비시 이물질 유입(Gasket 부스러기)
- 이물질 유입에 따른 쇼트 발생으로 주발전기 교정자 교체를 위해 64일간 발전소 정지






✓ 이물질 유입방지 관리소홀



3만원에 불과한 이물질로 인해 막대한 경제적 손실 초래

# 해외 이물질유입 고장사례

- 2 미국 Peach Bottom 3호기(`03.9)
- 안전방출밸브(PORV) 최종 조임전과 설치후에 부스러기가 밸브의 접촉면 사이로 유입됨
- 이물질 유입에 따른 PORV 누설시험 실패로 인하여 재작업 초래





볼트체결전에 접촉면의 청결 및 점검 확인 필요



이물질 방지조치 확인절차 부적절

# WANO 안전점검 이물질유입방지관련 AFI\* 사례

- 1 1차계통으로의 이물질유입을 방지하기 위한 절차 및 관행이 미흡
  - 사용후연료저장조 주변지역에서 TAG를 부착하기 위해 Wire Tie를 사용함
  - → 고위험 이물질유입방지구역인 사용후연료저장조에 대한 FME 관리가 미흡
- 2 이물질유입방지(FME) 조치 미흡으로 잠재적 사고발생 가능성 상존
  - SFP지역 FME Zone에서 잠재적으로 SFP에 들어갈 수 있는 일부 이물질이 발견됨
  - RCP 모터 권선과 축 사이에 낀 screwdriver로 RCP 정지에 의한 원자로 정지

# WANO 안전점검 이물질유입방지관련 AFI\* 사례

- 3 이물질유입방지(FME) 기준 미흡 및 작업자 숙지 미흡
  - 표준이하 작업 및 관행에 대해 작업책임자 또는 관리자의 제지가 없음
  - 사용후연료 저장조 보호펜스가 일시적으로 제거되어 **안전조치 없이** 연료저장조 근처벽에 기대 저장되어 있음
- 4 이물질유입방지(FME)와 관련된 일부 부적절한 관행이 존재함

