

부적합사항 보고서

<p style="text-align: center;">한울1호기 1차측 시료채취계통 냉각기(REN 002RF) 튜브누설에 관한 부적합사항 보고서 (보고일 : 2019년 03월 19일)</p> <p style="text-align: right;">보고서 번호 : 한수원-한울1발-2019-001</p>	
① 보고기관	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보고기관 : 한국수력원자력(주) 한울원자력본부 1발전소 ○ 보고책임자 : 이성우 ○ 직책 및 연락처 : 발전소장(054-785-2100)
② 안전관련설비명	○ 한울1호기 1차측 시료채취계통 냉각기(REN 002RF)
③ 안전관련설비 관련 보고 기관 업무내용	○ 한울1호기 설비운영 및 유지보수
④ 부적합사항 발견 일시	○ 2019년 03월 19일 13시 (부적합 평가일)
<불일치사항의 경우 최초 발생(발견) 일시 및 평가소요기간>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발행일자 : 2019년 03월 15일 15시 35분 ○ NCR No : 2400-QN202-02140 ○ 평가소요기간 : '19.03.15 ~ '19.03.19
⑤ 부적합 내용	○ 한울1호기 1차측 시료채취계통 냉각기 튜브 누설
⑥ 부적합사항 시정조치 현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시정조치책임자 : 한울1발전소 기계팀장 ○ 시정조치 현황 － 처리계획(안) : 시료채취 냉각기 예비품 긴급구매
⑦ 부적합 관련 전파사항	○ 해당 없음
⑧ 타 원전 적용 여부	○ 타원전 비적용