


NW


SE



	한국수력원자력주식회사 신고리 5,6호기 예비안전성분석보고서
	심부 스톱커 탄성과 단면도 (측선 : 1124)
	그림 2.5-211b

NW

SE




—U— : Unconformity / : Fault g : Gas Charged Sediments

	한국수력원자력주식회사 신고리 5,6호기 예비안전성분석보고서
	심부 스퍼커 탄성파 단면도 (측선 : 1126)
	그림 2.5-211c

NW


SE



	한국수력원자력주식회사 신고리 5,6호기 예비안전성분석보고서
	심부 스톱커 탄성과 단면도 (측선 : 1128)
	그림 2.5-211d

NW


SE



	한국수력원자력주식회사 신고리 5,6호기 예비안전성분석보고서
	심부 스팩커 탄성파 단면도 (측선 : 1130)
	그림 2.5-211e

NW

SE




—U— : Unconformity / : Fault g : Gas Charged Sediments

	한국수력원자력주식회사 신고리 5,6호기 예비안전성분석보고서
	심부 스파커 탄성과 단면도 (측선 : 1132)
	그림 2.5-211f

NW


SE



	한국수력원자력주식회사 신고리 5,6호기 예비안전성분석보고서
	심부 스톱커 탄성과 단면도 (측선 : 1134)
	그림 2.5-211g

NW

SE



—U— : Unconformity / : Fault g : Gas Charged Sediments

	한국수력원자력주식회사 신고리 5,6호기 예비안전성분석보고서
	심부 스팩커 탄성파 단면도 (측선 : 1136)
	그림 2.5-211h