

## 부적합사항 보고서

<b>한빛1호기 FE-LV-114 밸브에 관한 부적합사항 보고서</b> <b>(보고일 : 2018년 11월 19일)</b> <div style="text-align: right;">보고서 번호 : 한수원-한빛1발-2018-001</div>								
① 보고기관	○ 보고기관 : 한빛1발전소 ○ 보고책임자 : 이 병 호 ○ 직책 및 연락처 : 발전소장 (061-357-2100)							
② 안전관련설비명	○ 한빛1호기 보조급수계통 밸브 - 2311-FE-LV-114							
③ 안전관련설비 관련 보고기관 업무내용	○ 한빛1발전소 보조급수계통 밸브 운전 및 유지보수							
④ 부적합사항 발견 일시	○ 2018년 11월 15일 11시							
<불일치사항의 경우 최초 발생 (발견) 일시 및 평가소요기간>	○ 2018년 10월 19일 14시 / (2018. 10. 19. ~ 2018. 11. 15.)							
⑤ 부적합 내용	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 30%;">구 분</th> <th style="width: 40%;">내 용</th> <th style="width: 30%;">검 토 기 준</th> </tr> <tr> <td>                     밸브부품손상                      [Body, Bonnet                      (Flange포함),                      Plug, Seat]                 </td> <td>                     ASME 코드 비파괴검사                      요건 불만족                 </td> <td>                     ASME SEC.Ⅲ ND-2546                      Liquid Penetrant                      Examination                 </td> </tr> </table> </div>		구 분	내 용	검 토 기 준	밸브부품손상 [Body, Bonnet (Flange포함), Plug, Seat]	ASME 코드 비파괴검사 요건 불만족	ASME SEC.Ⅲ ND-2546 Liquid Penetrant Examination
구 분	내 용	검 토 기 준						
밸브부품손상 [Body, Bonnet (Flange포함), Plug, Seat]	ASME 코드 비파괴검사 요건 불만족	ASME SEC.Ⅲ ND-2546 Liquid Penetrant Examination						
⑥ 부적합사항 시정조치 현황	○ 시정조치 책임자 : 한빛1발전소 기계팀장 ○ 시정조치 - 손상된 밸브부품 폐기 - 밸브 부품 교체 : ~ '18.12							
⑦ 부적합 관련 전파사항	○ 해당사항 없음							
⑧ 타 원전 적용 여부	○ 타 사업소 공문접수결과 확인하여 추후 별도 보고							