

부적합사항 보고서

한빛4호기 CCW(129/130)밸브 제작사 변경 FSAR 미반영에 관한 부적합사항 보고서 (보고일 : 2021년 2월 5일) 보고서 번호 : 한수원-한빛2발-2021-001 (개정00)	
① 보고기관	<input type="checkbox"/> 보고기관 : 한빛 제2발전소 <input type="checkbox"/> 보고책임자 : 이 병 호 <input type="checkbox"/> 소속기관 : 한국수력원자력(주) <input type="checkbox"/> 직책 및 연락처 : 한빛 제2발전소장(061-357-2200)
② 안전관련설비명	<input type="checkbox"/> 대상설비: 한빛4호기 1차기 냉각계통 안전2등급밸브 2대 <input type="checkbox"/> 기능위치 : 2324-461-V-CC-0129, 2324-461-V-CC-0130 <input type="checkbox"/> 설치위치 : 한빛4호기 1차보조건물(PAB) 100ft
③ 안전관련설비 관련 보고 기관 업무내용	<input type="checkbox"/> 한빛3,4호기 발전설비 운영 및 정비
④ 부적합사항 발견 일시	<input type="checkbox"/> 2021년 2월 5일
<불일치사항의 경우 최초 발생(발견) 일시 및 평가 소요기간>	<input type="checkbox"/> 2021년 1월 12일 / (2021. 1. 12. ~ 2021. 2. 5.)
⑤ 부적합 내용	<input type="checkbox"/> 해당 밸브는 구매 시 내진검증이 수행되지 않아, 원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙 제13조(외적 요인에 관한 설계기준)에 부적합하며, 문서로서 원안위에 기 보고된 사항이 없으므로 부적합 보고 대상임 <input type="checkbox"/> 발전소가 OH중이고, 운영기술지침서 해당사항 없어 발전소 정지 필요여부 평가 비대상
⑥ 부적합사항 시정조치 현황	<input type="checkbox"/> 시정조치 책임자 : 한빛2발전소 기계부장 <input type="checkbox"/> 시정조치 계획 - 품질서류 만족하는 원제작사(FSAR 표3.11과 일치) 밸브로 교체 <input type="checkbox"/> 시정조치 일정 : ~'21.4 (4-16차 OH)
⑦ 부적합 관련 전파사항	<input type="checkbox"/> 사내 품질보증네트워크 부적합사항 보고 시스템 등록
⑧ 타 원전 적용 여부	<input type="checkbox"/> 타 발전소 적용대상 없음